


Avis sur produits

Pignon renforcé sur opérateurs de type aérien pour édifices à appartements

La PIN 002 fixe la PIN 010 au pignon ►►




Pignon de sortie amélioré de Manaras-Opera

En réponse à vos besoins, Manaras-Opera est fière de vous annoncer l'adoption d'une nouvelle configuration pour mieux stabiliser le pignon de sortie sur les opérateurs de type aérien pour édifices à appartements MTH/MTBH - APE/APT.

Ce qui a évolué

- Une goupille fendue (PIN 002) a été ajoutée dans la fente de la goupille élastique (PIN 010) afin de mieux fixer le pignon à l'arbre de sortie.



Les bouts de la PIN 002 sont pliés autour du moyeu du pignon pour fixer les éléments ensemble

Cette amélioration est disponible juin 2009.
Veuillez contacter votre représentant des ventes pour d'autres renseignements.

Sans frais: 800 - 361 - 2260
www.manaras.com