


Amélioration

Bande métallique plus épaisse sous la bande de frein


BRAKEPART 019 sur un Opera-SH ▶▶▶



BRAKEPART 019

SHOE 026

Bande en métal
plus épaisse



Bande de friction

agrandissement

Manaras-Opera améliore la bande de frein

Dans un esprit de constante amélioration de nos produits, Manaras-Opera est heureuse d'annoncer qu'elle a apporté une amélioration à l'assemblage de bande de frein.

Cette amélioration s'applique à:
**OSH/OGH/MGH/MGT/MTBH/MSL/MGSL,
BRAKE 011/012/013, MOD 111.**

Ce qui a évolué

- Une bande en métal plus épaisse **SHOE 026** est utilisée pour soutenir la bande de friction sur l'assemblage de frein **BRAKEPART 019**.
- L'amélioration du **SHOE 026** augmente la durée de vie de la bande de frein, ainsi que le temps entre les ajustements d'entretien ou de remplacement des composantes.
- La pièce **BRAKEPART 019** remplace **BRAKEPART 017** dans les applications mentionnées ci-dessus ainsi que pour des pièces de remplacement.

Cette amélioration est disponible depuis octobre 2009.
Veuillez contacter votre représentant des ventes pour d'autres renseignements.

Sans frais: 800 - 361 - 2260
www.manaras.com