

Avis sur produits

Nouveau tambour de frein version améliorée


Drum 004 ▶▶▶



Nouveau

la partie
arrière
est pleine

agrandissement



face arrière

Manaras-Opera a redessiné le DRUM 004

Dans un processus d'amélioration continue, nous avons redessiné le tambour utilisé sur les opérateurs avec un frein solénoïde.

Le DRUM 004 s'applique aux opérateurs disponibles avec un frein solénoïde tels que OSH, OGH, MGH, MTBH, MGT et MGSLD. Il est également utilisé sur des opérateurs conçus pour des modifications environnementales avec un frein solénoïde.

Les freins de remplacement, BRAKE011, 012, 013 ainsi que le frein à bande et le frein solénoïde pour le modèle OPJ (MOD111 et MOD113) ont été tous améliorés avec le nouveau tambour.

Les caractéristiques du nouveau tambour

- La partie arrière du tambour est maintenant complètement fermée. Cela protège le moteur contre toutes les poussières provenant de la courroie et la bande de frein.
- L'absence des poussières à l'intérieure du moteur augmente la longévité et assure un meilleur fonctionnement de l'interrupteur centrifuge pour des applications monophasées.

Prix

- Les prix de vente restent inchangés pour tous les produits qui inclus le tambour redessiné.

Le DRUM 004 est déjà introduit en production et une période d'épuisement des stocks selon l'ancienne configuration est à prévoir.
Veuillez contacter votre représentant des ventes pour d'autres renseignements.

Sans frais: 800 - 361 - 2260
www.manaras.com